



MAJOR LIFT

Общество с ограниченной ответственностью «МАЙДЖОР ЛИФТ»
Юридический адрес: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д.12, этаж 45,
комната 11, помещение ИН.
ОГРН 1137746952650, ИНН/КПП 7730694643/773001001
р/с 40702810038110019905 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва.

16.05.2023

Председателю правления
ТСЖ «Березовая роща 12»
Горбатов Е.Ю.

Коммерческое предложение

ООО «Майджор Лифт» направляет Вам коммерческое предложение на ремонтные работы на лифтовом оборудовании капитального характера* по адресу: г. Москва, пр-д. Березовой рощи д. 12:

№	Наименование услуги	кол -во, шт.	Стоимость материало в, НДС не облагается	Стоимость работы, НДС не облагается	Всего рублей, НДС не облагается
1.	Ремонт плат управления (комплексная диагностика, очистка, устранение нагара, восстановление целостности дорожек, замена элементов, устранение всех дефектов плат в лаборатории Лифт Di2: DOC - 220 DOR - 231 DOL - 200 DPC -121 DCL – 243 (приказа) DCD-23 (привод дверей) (рег. №№: 164560, 164561, 164562, 164563, 164564, 164565, 164566, 164567, 164568, 164569, 164570, 164571) Лифт DSS: Плата EMR-100 Sigma (рег. №№: 164575, 164572, 164573, 164576, 164574, 164577)	36	1350000,00	45000,00	1395000,00
		24	1728000,00	30000,00	1758000,00
		12	408000,00	15000,00	423000,00
		12	408000,00	15000,00	423000,00
		12	408000,00	15000,00	423000,00
		12	408000,00	15000,00	423000,00
		6	174000,00	7500,00	181500,00
	всего по разделу:				
2.	Замена плат: Лифт Di2: DOC - 220 DOR - 231 DOL - 200 DPC -121 DOP-300 DOP-310 DOP-320 DCL – 243 (приказа) DCD-23 (привод дверей) DHL – 270 (этажная) (рег. № 164571, 164570, 164569) Лифт DSS: SI-JE2K21A MCB-2001Ci Плата EMR-100 Sigma EiIND -103R (этажная) (рег. № 164574, 164577)	1	112500,00	-	112500,00
		1	155000,00	-	155000,00
		1	76500,00	-	76500,00
		1	156250,00	-	156250,00
		1	21400,00	-	21400,00
		1	21400,00	-	21400,00
		1	21400,00	-	21400,00
		1	75120,00	-	75120,00
		1	156250,00	-	156250,00
		5	143750,00	-	143750,00
		1	83750,00	-	83750,00
		1	125400,00	-	125400,00
		1	47500,00	-	47500,00
		10	111280,00	-	111280,00
всего по разделу:					1 307 500,00

3.	Ремонт частотного преобразователя главного привода LG Sigma Di-2 (на адресе с заменой вентилятора) (рег. №№: 164560, 164561, 164562, 164563, 164564, 164565, 164566, 164567, 164568, 164569, 164570, 164571)	12	-	492000,00	492000,00
4.	Ремонт частотного преобразователя главного привода LG Sigma DSS в лаборатории (SI-JE2K21A, MCB-2001Ci и Силовая плата питания частотного преобразователя) (рег. №№: 164575, 164572, 164573, 164576, 164574, 164577)	6	449100,00	42600,00	491700,00
5.	Замена пускателя C1ST 110VAC 50A LC1E50F5 Schneider Electric, с доп. контактами (рег. №№: 164560, 164561, 164562, 164563, 164564)	5	59545,00	-	59545,00
6.	Замена пускателей C1BR 110VAC 32A GMC(D)-32 MEC Lsis, с доп. Контактными (рег. №№: 164560, 164561, 164562, 164563, 164564, 164565, 164566, 164567, 164568, 164569, 164570)	10	49768,00	-	49768,00
7.	Замена энкодера электродвигателя главного привода (рег. №№: 164563, 164564, 164572, 164573)	4	169600,00	-	169600,00
8.	Замена концевого выключателя HS-1370, C241P000011, HYUNDAI ELEVATOR, NC (рег. №№: 164560, 164561, 164562, 164563, 164564, 164565, 164566, 164567, 164568, 164569)	10	78000,00	-	78000,00
9.	Замена датчика точной остановки, MPS-1600 NC, OTIS (рег. №№: 164560, 164561, 164562, 164563, 164564, 164565, 164566, 164567, 164568, 164569, 164570, 164571, 164575, 164572, 164573, 164576, 164574, 164577)	20	77200,00	-	77200,00
10	Замена датчика охраны шахты, MPS-1600 NO, OTIS (рег. №№: 164560, 164561, 164562, 164563, 164564, 164565, 164566, 164567, 164568, 164569, 164570, 164571, 164575, 164572, 164573, 164576, 164574, 164577)	100	329900,00	40000,00	369900,00
11	Замена блока splg50-DL2 (рег. №№: 164560, 164561, 164562, 164563, 164564, 164565, 164566, 164567, 164568, 164569)	10	167150,00	-	167150,00
12	Замена замка дверей шахты 5лев/5 прав. (рег. №№: 164560, 164561, 164562, 164563, 164564, 164565, 164566, 164567, 164568, 164569)	10	87000,00	10000,00	97000,00
13	Замена шкива привода дверей 280мм LG Sigma (рег. №№: 164575, 164572, 164573, 164576, 164574, 164577)	7	115500,00	10500,00	126000,00
14	Замена цепи привода дверей в сборе 3UFO286*A LG Sigma (рег. №№: 164575, 164572, 164573, 164576, 164574, 164577)	7	62300,00	10500,00	72800,00
15	Замена IGBT CM150E2Y (рег. №№: 164569, 164570, 164571)	3	63900,00	-	63900,00
16	Замена аккумулятора платы tekcell sb-aa 1 (3,6v) (рег. №№: 164560, 164561, 164562, 164563, 164564, 164565, 164566, 164567, 164568, 164569, 164570, 164571)	12	64800,00	-	64800,00
17	Замена аккумулятора платы 3,6В 0,3Ач T157 Robiton (рег. №№: 164560, 164561, 164562, 164563, 164564, 164565, 164566, 164567, 164568, 164569, 164570, 164571)	12	7200,00	-	7200,00
18	Замена Конденсатора электролитического 6800мкФ 400VDC под винт B43456-A9688-M Epcos (рег. №№: 164560, 164561, 164562, 164563, 164564, 164565, 164566, 164567, 164568, 164569, 164570, 164571)	20	187360,00	-	187360,00
19	Замена роликов башмака кабины D-160 мм AAA456YW1 LG SIGMA XIZI (рег. №№: 164560, 164561, 164562, 164563, 164564, 164565, 164566, 164567, 164568, 164569, 164570, 164571)	10	90560,00	-	90560,00
20	Ремонт КВШ 630/3/12 LG Sigma (рег. № 164572)	1	-	15000,00	15000,00
21	Замена КВШ 630/3/12 LG Sigma	1	62100,00	8000,00	70100,00
	Замена несущих канатов 12мм, 85м. (рег. № 164572)	3	104000,00	95000,00	199000,00

22	Капитальный ремонт редуктора главного привода (Снятие нагрузки с КВШ, демонтаж КВШ и электродвигателя, разбор редуктора главного привода, слив масла, демонтаж пары, монтаж новых подшипников (6211Z (5K), 7311BDF (6K), 6214Z (9K), 22218B (30K), 22215B (20K), очистка внутренней поверхности редуктора, демонтаж-монтаж сальников (G125, MG 65*95*16, G190, G125, G150) с нанесением герметика, сбор редуктора, проверка выставления пары, проверка герметичности, установка КВШ и электродвигателя, пуско-наладка. (рег. №№ 164569, 164570, 164563, 164566, 164576)	5	498000,00	625000,00	1 123 000,0
23	Замена подшипников ограничителя скорости 6203Z (рег. №№: 164560, 164561, 164562, 164563, 164564, 164565, 164566, 164567, 164568, 164569, 164570, 164571)	20	16000,00	58000,00	74000,00
24	Замена подшипников натяжного устройства (рег. №№: 164560, 164561, 164562, 164563, 164564, 164565, 164566, 164567, 164568, 164569, 164570, 164571)	20	16000,00	58000,00	74000,00
25	Успокоитель компенсирующей цепи противовеса (не оригинал) (рег. №№: 164560, 164561, 164562, 164563, 164564, 164565, 164566, 164567, 164568, 164569, 164570, 164571)	12	221580,00	72000,00	293580,00
26	Замена Микропереключателя Z-15GW-B (рег. №№: 164560, 164561, 164562, 164563, 164564, 164565, 164566, 164567, 164568, 164569, 164570, 164571)	20	800,00	-	10800,00
27	Замена встраиваемого светильника кабины DSS (рег. №№: 164575, 164572, 164573, 164576, 164574, 164577)	16	16000,00	-	16000,00
28	Замена порога кабины (рег. №№: 164560, 164561, 164562, 164563, 164564, 164565, 164566, 164567, 164568, 164569, 164570, 164571, 164575, 164572, 164573, 164576, 164574, 164577)	18	342900,00	81000,00	423900,00
ИТОГО					10 164 363,00

Гарантия на оборудование и работу 12 месяцев
 Все оборудование имеет сертификаты

С уважением,
 Туманов Андрей Юрьевич
majorlift1@gmail.com
www.liftmajor.com

